

Lehrschwimmbecken Hillerse- andauernde Schließung aufgrund der Corona-Pandemie

Mit Beginn des allgemeinen Corona- Lockdowns im März diesen Jahres wurde auch der Badebetrieb des Lehrschwimmbeckens in Hillerse kurzfristig komplett eingestellt.

Regulär hätte die neue Schwimmbad-Saison wieder im September 2020 starten können. Da sich jedoch das Infektionsgeschehen nicht nachhaltig geändert hat, war verantwortlich über eine mögliche Öffnung des Lehrschwimmbeckens zum jetzigen Zeitpunkt zu entscheiden.

Nach Überprüfung der örtlichen Gegebenheiten und in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt ist eine ausreichende Durchlüftung des Bereiches der Umkleiden nicht im erforderlichen Maß sichergestellt. Somit sind die hygienerechtlichen Vorgaben des Landesgesundheitsamtes insbesondere zur umfänglichen Lüftung von Räumlichkeiten nicht einzuhalten. Die Umkleidekabinen sind innenliegend und können nicht durch eigene Fenster belüftet werden.

Die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens in Verbindung mit den zukünftig geltenden Lüftungserfordernissen wird beobachtet. Sollte sich an der aktuellen Situation eine entlastende Entwicklung ergeben, wird die Entscheidung erneut geprüft und gegebenenfalls angepasst